

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED No.259	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Minas Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2130-45	FECHA:	09/07/2024




Foto1: Instalacion de Baños.



Foto 2: Instalacion de un Tabique.



Foto 3: Sustitucion de losa



Foto 4: Instalacion de Ventanas



Foto 5: Instalacion de Piso



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Etra Nardy Ramos Mendez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

