

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Peñascos, Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2238-42	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Sustitución de 4 inodoros.



Foto 2: 90 M2 de pintura para baños y suministro de un tinaco.



Foto 3: Sustitución de 19 M2 de muro perimetral



Foto 4: Suministro de una bomba.



Foto 5: Suministro de 90 M2 de pintura para cocina.



Foto 6: Suministro de 257 M2 de pintura para el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público