

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Peñascos, Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2238-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte metal por metal.




Foto 2: Sustrucción de apagadores.



Foto 3: Sustrucción de 16 ML bajadas de agua pluvial de metal por tubo PVC



Foto 4: Sustrucción de lamaparas




Foto 5: Sustrucción de 4 inodoros.



Foto 6: Suministro de 85 M2 de pintura para los baños y suministro de un tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

