



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUIMULA | MUNICIPIO: | SAN JUAN ERMITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED No. 549 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHURISCHAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-2334-45 | FECHA: | 24/5/2024 |



SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE LÁMPARAS



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE PISO POR TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelina G.V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Eduky

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIQUMULA | MUNICIPIO: | SAN JUAN ERMITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED No. 549 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHURISCHAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-2334-45 | FECHA: | 24/5/2024 |



SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE LÁMPARAS



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE PISO POR TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelina Gv

Firma y sello del Presidente de la OPE



Emilia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

