



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 549	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHURISCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2334-45	FECHA:	24/5/2024



QUITADO DE VIDRIO



QUITANDO LA LAMINA



CAMBIO DE BARRA POR FOCO LED



QUITADO DE LAMINA DE PILA



COLOCACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



ELABORACIÓN DE COSTILLA DE COLUMNA DE 2X2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelina G. Zucuatlan

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 549	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHURISCHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2334-45	FECHA:	24/5/2024



QUITADO DE VIDRIO



QUITANDO LA LAMINA



CAMBIO DE BARRA POR FOCO LED



QUITADO DE LAMINA DE PILA



COLOCACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



ELABORACIÓN DE COSTILLA DE COLUMNA DE 2X2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelina C.V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Eduardo*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

