



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 549	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2334-45	FECHA:	24/5/2024



SUSTITUCION DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA




REPARACIÓN DE LÁMPARAS



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE PISO POR TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 549	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-2334-45	FECHA:	24/5/2024



SUSTITUCION DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE LÁMPARAS



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



REPARACIÓN DE PISO POR TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelina Gv

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

