



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, CASERÍO EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0009-42	FECHA:	08/03/2024




Foto1: Sustrución de piso ceramico




Foto 2: Pinturas de interiores y exteriores




Foto 3: Sustrución de estructura de metal de ventana




Foto 4: Pinturas de interiores y exteriores Y Sustrución de piso ceramico




Foto 5: Sustrución de lamina troquelada




Foto 6: Reparación y mantenimiento de muro perimetral de block sobre el ya existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Ramirez Aldana
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

