

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Despoblado, aldea Oquén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0020-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: padres de familia trabajando parte del muro perimetral que divide la escuela y el oratorio.



Foto 2: padres de familia colocándole techo al aula que antes era de nylon



Foto 3: joven trabajando para luego colocar la torta de cemento en el patio



Foto 4: padres de familia trabajando en el aula que solamente tenía sus bases.



Foto 5: padres de familia colocando torta de cemento en el área donde solo estaban las bases.




Foto 6: padres de familia colocando torta de cemento en el aula donde anteriormente tenía paredes de nylon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

