

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO HIERBA BUENA, ALDEA LA MINA-
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0034-43	FECHA:	14/03/2024



DE ESTA MANERA RECIBIAN CLASES LOS ESTUDIANTES DE TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO



DE ESTA MANERA RECIBIAN CLASES LOS ALUMNOS DE TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO.



ACTUALMENTE LA ESCUELA CUENTA CON TRES AULAS.



ASÍ SE ENCONTRABA EL CERCO PERIMETRAL Y EL PORTÓN DE ACCESO.



ASÍ SE ENCONTRABA EL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO.



EN ESTA AULA SOLAMENTE ERA OCUPADA POR PRIMER GRADO, LA CUAL ERA DEMASIADO GRANDE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Ramos López

Firma y sello del Presidente de la OPA



Juan Rey M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

