

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAS. HIERBA BUENA, ALDEA LA MINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0034-43	FECHA:	06 de junio de 2024




Foto 1: Inicio de construcciones de paredes para realizar divisiones y obtener un aula adicional.




Foto 2: Avance de construcciones de paredes interiores para separación de aulas.




Foto 3: Ruptura de pared para colocación de puerta en aula adicional.



Foto 4: Materiales para circulado perimetral (frente y un lateral).



Foto 5: Inicio de zanjeado para circulado perimetral (parte frontal).



Foto 6: Construcción de circulado perimetral (frente y 1 lateral)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><b>Pedro Ramos López</b> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---