

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAS. HIERBA BUENA, ALDEA LA MINA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0034-43	FECHA:	15 de julio de 2024



Foto 1: CONSTRUCCION DE PARED 1 PARA DIVISION DE AULA CON MURO PINTADO



Foto 2: CONSTRUCCION DE PARED 2 PARA DIVISION DE AULA CON MURO PINTADO.



Foto 3: AHORA LA ESCUELA CUENTA CON CUATRO SALONES DE CLASE.



Foto 4: CIRCULADO CON BLOCK, MALLA Y TUBOS GALVANIZADOS PARTE FRONTAL Y PINTURA DE PORTON DE ENTRADA.



Foto 5: CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK, MALLA Y TUBOS GALVANIZADOS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Ramos Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

