

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Talquezal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0043-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Fundición de losa de patio



Foto 2: Sustitución de Balcones



Foto 3: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral



Foto 4: Pintura en muro exterior en inferior



Foto 5: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral




Foto 6: Reparación y seguimiento de levantada de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público