

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Colorada, Aldea Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0049-43	FECHA:	30/10/2,024 al 22/11/2024.



Foto1: ingreso del matrial al centro educativo.




Foto 2: Levantado de la pared para instalar la estructura y lámina.



Foto 3: Ampleación del marco de la puerta.



Foto 4: Instalación de estructura.



Foto 5: Traslado de los balcones al centro educativo para la instalación.




Foto 6: Sustitución del depósito de agua de 2,500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maribel Ramírez Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

