## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DEPARTAMENTO: CÓDIGO DEL Chiquimula 20-04-0158-43 Escuela Oficial Rural Mixta PREVIO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: MUNICIPIO: DURANTE Jocotán 19/02/2024 Aldea El Amatillo, Jocotán, Chiquimula POSTERIOR













Foto 5:




## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DEPARTAMENTO: Chiquimula 20-04-0158-43 Escuela Oficial Rural Mixta PREVIO FECHA: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: MUNICIPIO: DURANTE Jocotán 19/02/2024 Aldea El Amatillo, Jocotán, Chiquimula POSTERIOR








Foto 4:




Foto 5:



DIRECCION

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DEPARTAMENTO: 20-04-0158-43 Escuela Oficial Rural Mixta Chiquimula **PREVIO** FECHA: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: MUNICIPIO: DURANTE × 18/04/2024 Jocotán Aldea El Amatillo, Jocotán, Chiquimula POSTERIOR





Foto 2:




Foto 4:




Foto 6:



Firme A sello del Presidente de la OPt 27. DE FAMILIA 23.

DIRECCION