

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: CHIQUIMULA	MUNICIPIO: JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: INEB "RAFAEL IRIARTE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: BARRIO SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 20-04-195-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:



Foto1: Duralita en mal estado.



Foto 2: Techo en pésimas condiciones.



Foto 3: Parte de abajo, estructura de madera y techo en mal estado.



Foto 4: Parte de abajo, estructura de madera y techo en mal estado.



Foto 5: Duralita en pésimas condiciones.



Foto 6: Vigas de madera en mal estado.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA JOCOTÁN, CHIQUIMULA	Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional
---	---	--

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON INGRESOS PROPIOS DE OPERACIÓN ESCUELA A TRAVÉS DE OPF

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "RAFAEL IRIARTE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN LORENZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-195-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	
			
Foto 1: En proceso.		Foto 2: En proceso.	
			
Foto 3: En proceso.		Foto 4: En proceso.	
			
Foto 5: En proceso.		Foto 6: En proceso.	

A. S. S. S. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional