



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

84

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA TANSHÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MOJÓN, ALDEA TANSHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2040-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Sustitución de Tubería para agua pluvial.




Foto 2: Reparación de planchas de concreto.



Foto 3: Reparación de columnas y torta de concreto de cocina.



Foto 4: Torta de concreto en patio.



Foto 5: Sustitución de madera por estructura metálica.



Foto 6: sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

