

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tishmutique, Aldea Tunucó Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2154-43	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Se necesita pintura de paredes.



Foto 2: Se necesita pintura de paredes y mantenimiento de balcaones.




Foto 3: Se requiere cambio de techo y mantenimiento de soporte de techo.



Foto 4: Se necesita mantenimiento a servicios sanitarios.



Foto 5: Se necesita mantenimiento a servicios sanitarios.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Muel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

