

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tishmutique, Aldea Tunucó Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2154-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Pintura de paredes, mantenimiento de puertas y mantenimiento de balcones.



Foto 2: Pintura de paredes, mantenimiento de puertas y mantenimiento de balcones.



Foto 3: Remodelación completa de servicios sanitarios.



Foto 4: Pintura de paredes.





Foto 5: Colocación de canales y bajada pluvial.



Foto 6: Cambio de techo y pintura de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---