



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LIMONCITO, ALDEA EL LIMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMONCITO, ALDEA EL LIMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0027-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Continuation of block wall



Foto2: Repair and continuation of perimeter wall



Foto3: Replacement of metal support structure



Foto4: Repair and continuation of roof tile



Foto5: Painting of exterior and interior walls




Foto6: Expansion and replacement of corrugated metal roof

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público