

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Bordo, Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0042-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrucion de muro perimetral



Foto 2: Sustrucion de muro perimetral



Foto 3: Sustrucion de muro perimetral



Foto 4: Sustrucion de muro perimetral




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Pérez García                        

Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público