



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Petenta, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0043-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Sustitución de lampara



Foto 2: Sustitucion de balcon de vidrios por barandal



Foto 3: Pintura en muro exterior e interior



Foto 4: Reparación de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Ampliacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clementina Ramirez y Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

