



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO OJO DE AGUA EL ROBLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL ROBLE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0044-43	FECHA:	19/02/2024




Aplicación de pintura en el establecimiento



Aplicación de torta de concreto



Reparación de tubería de agua potable



Reparación de sistema eléctrico



LEVANTADO DE PARED



Sustitución de lamina por troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

