

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEMENTERIO, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0045-43	FECHA:	



Cambio de techo y pintura



Cambio de techo, elaboración de puertas, ventanas y colocación de piso de granito.



Reparación de puertas y sustitución de sanitarios.



Cambio de techo, pintura y colocación de piso granito

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elsa Lázaro*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

