

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OOFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEMENTERIO, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0045-43	FECHA:	



Cambio de techo y pintura



Cambio de techo, elaboración de puertas, ventanas y colocación de piso de granito.



Reparación de puertas y sustitución de sanitarios.



Cambio de techo, pintura y colocación de piso granito



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Lázaro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

