



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector I, Caserío Pitahaya, Aldea Nerar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0068-43	FECHA:	04 de marzo de 2024



Foto 1: Cambio de estructura por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de letrina




Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 4: Reparación de puerta



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 6: Mantenimiento de muro, donde se encuentran unas gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Bertalina Garza
Firma y sello del Presidente de la OPA



Wajp
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

