

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0069-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANA



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON



Foto 5: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 6: INSTALACIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE "CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA"

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0069-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJDA DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: CANALES Y BAJDA DE AGUA PLUVIA




Foto 3: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 4: FUNDICION DE LOSA DE PATIO



Foto 5: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 6: FUNDICIÓN DE LOS DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Ramirez y Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPFCA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

