



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0081-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Reparación de cocina



Foto 2: Reparación de Muro perimetral



Foto 3: Reparación de losa de patio



Foto 4: Instalación de canales y bajada de agua pluvial




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia Diaz Raymundo  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Firma y sello del Director

