



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0081-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Reparación de cocina




Foto 2: Reparación de Muro perimetral




Foto 3: Reparación de losa de patio




Foto 4: Instalación de canales y bajada de agua pluvial



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución de estructura y cubierta de lamina de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonidas Raymundo Espinoza
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

