



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0081-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Anexo; Construcción de aula



Foto 2: Anexo; Aplicación de pintura a puerta



Foto 3: Anexa; Instalación de estructura de metal y cubierta de lamina




Foto 4: Anexo; Reparación e intalación y aplicación de pintura de puerta



Foto 5: Anexo; Aplicación de pintua en puertas



Foto 6: nexa; aplicaion de pintura en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonides Raymundo ES

Firma y sello del Presidente de la C.P.S.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

