



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Berio El Porvenir, Aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20050213-43	FECHA:	18 de febrero de 2024



Techo de la cocina.  
*Sustitución de lamina*




Polleton de cocina  
*Reparación de polleton*




Pila de cocina  
*Reparación pila de cocina*



Puertas  
*Sustitución de puerta*



Balcones  
*Reparación de Balcon y Colocación de ventana*



Pila de la Escuela  
*Reparación de pila*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir Aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20050213-43	FECHA:	18 de febrero de 2024



Migitorios *Reparación de Baños y migitorios*



Techo escarrio *substitución de techaro de escenario*

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

