

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir, aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0213-43	FECHA:	09/07/2024



Foto1: Techo de cocina instalado.



Foto 2: Polleton construido.



Foto 3: Pila de cocina ya reparada.




Foto 4: Puerta de aula.



Foto 5: Balcones pintados.



Foto 6: Pila del patio ya reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir, aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0213-43	FECHA:	09/07/2024



Foto1: Migitorios ya terminados.



Foto 2: Techo de escenario ya instalado.

Foto 3:


Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

