

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Sesemilito, Aldea el Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesemilito, Aldea el Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0223-43	FECHA:	7/07/2024



Foto1: Construcción muro perimetral

X 0/0



Foto 2:

0/0



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

