

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tachoche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tachoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0233-43	FECHA:	7/07/2024



Foto1: Sustitución de techo y pintura.



Foto 2: Reparación y pintura de puertas.



Foto 3: Reparación y pintura de ventanas



Foto 4: Sustición de balcones de metal





Foto 5: Pintura de paredes



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Isabel
Mansilla H.

Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
