## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tierra Blanca, Aldea Tisipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0234-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina, sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Estructura de techo, sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Piso, sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 4: Mantenimiento de barandas, sustitución de balcones.



Foto 5: Piso, reparación de piso de torta de concreto.



Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios, sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G u a 1 e m a l a			
SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, Aldea Tisipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0234-43	FECHA:	19 de febrero de 2024
	nuros exteriores e interiores.		
Observación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.		STIGHAL AVO
	Lia Arnador Aldana CONSEJO DE SE Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA	7	OIRECCIÓN SO PROPERTO E DIRECCIÓN SO PROPERTO E DIRECCIÓN SO PROPERTO E DIRECCIÓN SO PROPERTO E DIRECCIÓN SO PORTO