



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya, Aldea Muyurcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0238-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitucion de lamina.



Foto 2: Reparación de piso de granito en mal estado.




Foto 3: sustitucion de soporte de madera por metal, sustitucion de pios de torta de cemento



Foto 4: fabricación e instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



fabricación e instalacion de porton de ingreso
Firma y sello del Presidente de la OPF



sustitucion de lámina en cocina
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

