	REGISTR PROGRAMA DE MANTENIMIENT	O FOTOGRÁFICO O DE EDIFICIOS ESC	COLARES PÚBLICOS PRAFO
Ministerio de Educación G U D I O M U I D SITUACIÓN DEFICIENC	CIAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Carnotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mota	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pashapa, Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0239-43	FECHA:	5/07/2024
Foto 1: Ampliación en patio del estable	de 192 m2 de lámina troquelada y estructura de me ecimiento	tal Foto 2: Sustituci y estructura de n	on de 49 M2 de làmina y estructura por lamina troquelada netal
<b>Contract</b>			




Foto 3: Mantenimiento a estructura de 5 puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de pasadores por chapas yales en dos puertas.







## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Chiquimula MUNICIPIO: Camotán NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Pashapa, Aldea El Rodeo ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20-05-0239-43 FECHA: 5/07/2024 ESTABLECIMIENTO: Foto 7: Sustitución de 12 M2 de muro perimetral de block, malla Foto 8: Sustitución de 1 tomacorrientes dobles, reparación e instalación galvanizada, soleras intermedias y columnas de cableado electrico, sustitución de focos ahorradores Foto 10: Reparación de estufa rural (loza de hornilla). Mantenimiento de Foto 9: Sustitución de pila de concreto de largo 2m, ancho 1m, altura 1m; incluyendo accesorios. Colocación 20 MI de tubería de PVC linea principal plancha de estufa rural. de aguas neras y 20 ML tubería de agua potable Observación: Si es necesario se p uzar el número de hojas. VSEJO DE ? Firma y Sello Director Centro Educ Firma y sello del Presidente de la OPF ivo Público