

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0578-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Ampliación de cubierta de lamina



Foto 2: Ampliación de estructura



Foto 3: Fundición de Terraza de losa de patio



Foto 4: Fundición de losa de patio






foto 5: Escenario Cambio de techo



Foto 6: Sustitución de porton (tipo falso) por porton de tubo de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0578-42	FECHA:	15/02/2024




Foto 7: Sustrucion de canales y bajada de aga pluvial



Foto 8: Instalación de piso cerámica



Foto 9: canales y bajadas de aguas pluvial



Foto 10: Reparacion e instalación de deposito de agua






Foto 11: Instalación de piso cerámica



Foto 12: Instalacion de piso ceramico en el corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
