



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0578 - 42	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Ampliación de lámina troquelada cal. 26



Foto 2: Ampliación de lámina troquelada cal. 26



Foto 3: Ampliación de estructura.



Foto 4: Ampliación de estructura.



Foto 5: Instalación de canal y bajada de agua pluvial.




Foto 6: Instalación de canal y bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cajón del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0578 - 42	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Sustiitución de porton deteriorado, Por Porton nuevo.



Foto 2: Sustiitución de porton deteriorado, Por Porton nuevo.



Foto 3: Fundición de terraza de losa de patio.



Foto 4: Fundición de terraza de losa de patio.



Foto 5: Pintura en paredes del aula, puertas y ventanas



Foto 6: Pintura en paredes del aula, puertas y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---