

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TALCO, ALDEA TISIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0656-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2. Sustitución de torta de cemento a piso de granito.



Foto 3. Colocación de balcones.



Foto 4. Ampliación de muro perimetral de block.



Foto 5. Construcción de columna de reforzamiento para segundo nivel.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---