

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Talco, Aldea Tisipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0656-43	FECHA:	30/04/2024




Foto 1: pintura de costanera y sustitución de lámina por lámina roquelada




Foto 2: sustitución de torta de cemento a piso de granito



Foto 3: Colocación de balcones



Foto 4: ampliación de muro perimetral de block



Foto 5: construcción de columna de reforzamiento para segundo nivel



Foto 6: reparación de puerta principal, porton y pintura del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Talco
Aldea Tisipe
Municipio de Camotán, Chiquimula

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Talco
Aldea Tisipe
Municipio de Camotán, Chiquimula