



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Talco, Aldea Tísipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0656-43	FECHA:	12/7/2024



Foto1: pintura de costanera y sustitución de lámina por lámina roquelada



Foto 2: sustitución de torta de cemento a piso de granito



Foto 3: Colocación de balcones



Foto 4: ampliación de muro perimetral de block



Foto 5: construcción de columna de reforzamiento para segundo nivel



Foto 6: reparación de puerta principal, porton y pintura del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público