

13

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1213-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina.



Foto 2: Mantenimiento y sustitución de sanitarios en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento y sustitución de ventanas en mal estado.



Foto 4: Reparación del muro perimetral.



Foto 5: Mantenimiento y reformazamiento de puertas en mal estado.



Foto 6: Repello y pintura del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rosalinda Lopez Avalos

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




13

**CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR**  
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ
GÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1213-43		

**BOSQUEJO**



<p><i>Rosalía Lopez Avalos</i></p> <p>firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	<p>firma y Sello del Director del Centro Educativo Público</p>
--	--