



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lelá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	05 de julio de 2024



Foto 1: Reparación del muro perimetral.



Foto 2: Reparación de losa de patio.




Foto 3: Sustitución de lámina.




Foto 4: Instalación de ventana de metal.



Foto 5: Sustitución de vidrios en mal estado.



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Consejo Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lelá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	05 de julio de 2024




Foto 7: Reforzamiento de bases y sustitución de portón.



Foto 8: Mantenimiento y pintura de puertas.



Foto 9: Sustitución del área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

