



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea Pajcó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1803-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Paredes del aula de preprimaria agrietadas y en mal estado, se observan miembros del Consejo Educativo realizando recorrido para priorizar necesidades.



Foto 2: Se observa pared trasera del aula agrietada y con repello en mal estado.



Foto 3: Puertas y paredes en mal estado.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de puerta.



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico y sustitución de flipónes.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea Pajcó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1803-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 7: Lámparas y plafoneras en mal estado, necesitan sustitución.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Párrulo

