



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea Pajcó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1803-42	FECHA:	11/04/2024



Foto 1: Reparando paredes de aulas y columnas en mal estado.



Foto 2: Reparación de paredes en mal estado.




Foto 3: Agregando altura a las paredes del aula.



Foto 4: Agregando altura a paredes y remodelando corredor del salón de clases.



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico y sustitución de flipónes.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

