



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Aldea Pajcó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajcó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1803-42	FECHA:	24/06/2024



Foto 1 : Aula remozada y pintada.



Foto 2: Paredes reparadas de aula.



Foto 3: Paredes de aula reparadas y pintadas.



Foto 4: Remodelación de corredor de aula.



Foto 5 : Reparación de cableado eléctrico y sustitución de flipónes.



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

