



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 188	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUIOR CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2134-45	FECHA:	



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 2: Costaneras en mal estado



Foto 3: Mantenimiento y sustitución a puertas deterioradas



Foto 4: Sustitución de piso de concreto de semento deteriorado



Foto 5: Mantenimeinto a pintura de interiores y exteriores en el establecimiento



Foto 6: Sustitución de balcones deteriorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 188	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUIOR
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2134-45	FECHA:	



Foto 7: Mantenimiento a portón del establecimiento



Foto 8: Sustitución de tinaco recolector de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

