



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2221-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: sustitucion de cubierta de lamina de 2 aulas por lamina troquelada



Foto 2 : sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal galvanizado



Foto 4: Mantenimiento de estructura y pintura de 5 puertas y sustitución de puerta de lamina a puerta de metal legítimo




Foto 5: sustitucion de 3 ventanas de malla a ventanas de metal



Foto 6: colocación de 8 paletas de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yennifer Carina Guzmán Sánchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M CONSEJO EDUCATIVO Aldea El Rodeo Camotán, Chiquimula</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2221-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 7 : sustitución de piso de concreto a piso de granito de 2 aulas



Foto 8: reparación de agua pluvial




Foto 9 : cubierta de pinturas a muros de exteriores e interiores



Foto 10: cubierta de pintura a muros de exteriores e interiores



Foto 11: pintura a 4 balcones de baranda



Foto 12: reparación de barandal de entrada con barrilla lisa y pintura para evitar peligro de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Yenifer Carina Jeronimo Sanchez</i></p>	<p>CONSEJO EDUCATIVO Aldea El Rodeo Camotán, Chiquimula</p>	<p><i>[Firma]</i></p>	<p>ALDEA EL RODEO</p>
<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>		<p>Firma y Sello Director</p>	<p>Centro Educativo Público</p>





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2221-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 13: reparación y pintura de barandal del frente 17 metros lineales





Foto 14: mantenimiento a porton de metal



Foto 15 : Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 16: instalación de chimenea



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yennifer Larina Jeronimo Sanchez*  
 Consejo Educativo  
 Aldea El Rodeo  
 Camotán, Chiquimula

Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

