

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Marimba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2286-42	FECHA:	21/06/2024




Foto 1: Escenario



Foto 2: Cubierta de lámina



Foto 3: Puerta



Foto 4: Pintura interior y exterior



Foto 5: Ventanas




Foto 6: Piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Yonda Amador Recinos
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Marimba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2286-42	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Encementado



Foto 8: Galera




Foto 9: Sanitarios




Foto 10: Depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Amador Recinos
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

