



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Marimba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2286-42	FECHA:	15/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.






Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Marimba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2286-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Encementado



Foto 8: Galera



Foto 9: Sanitarios



Foto 10: Depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Florencia Amador Recinos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

